

- 
- 1) 施設番号A (H30,R1,R2)  
選定理由: 血球算定(正確度:ブラインド MCV(2検体)、Ht(2検体) 管理限界外  
精度:オープン Plt(1検体)、MCV(1検体)、RBC(1検体) 管理限界外)
- 
- 2) 施設番号B (R1,R3)  
選定理由: 血球算定(正確度:オープン Plt(1検体)、Ret(2検体) 管理限界外  
ブラインド Plt(2検体)、MCV(2検体)、Ret(2検体)、Ht(2検体) 管理限界外)
- 
- 3) 施設番号C  
選定理由: 血球算定(正確度:ブラインド MCV(2検体)、Plt(1検体)、Ht(2検体)) 管理限界外  
精度:ブラインド Hb(1検体)、RBC(1検体) 管理限界外  
病原体核酸(ブラインド MB9' 陽性を陰性と報告)
- 
- 4) 施設番号D (R3)  
選定理由: 病理組織:コンパニオン診断における10%中性緩衝ホルマリンの不使用  
その他: 血球算定(正確度:オープン WBC(1検体)) 管理限界外  
細胞診(CY1,2スクリーニングやや不良、CY4コメントやや不良)
- 
- 5) 施設番号E  
選定理由: 生化学(T-cho、HDL、LDL、TG)において、他施設と比較し、大きく外れた数値を回答
- 
- 6) 施設番号F (R2,R3)  
選定理由: 病理組織:改修工事を確認する必要性あり
- 
- 7) 施設番号G(臨時の衛生検査所)  
選定理由: 一日の処理検体数1万件、結果判定基準に誤記載
- 

( )内は、過去5年間の特別監視指導実施状況